

19. 1/4분기 안전신고 우수 사례 및 홍보 계획

- ◇ 안전신고의 질적 수준 향상과 신고 활성화를 위하여 우수 사례를 적극 발굴, 사례 전파 등 홍보를 강화하고자 함

□ 우수 사례 발굴 개요

- 발굴 대상 : '19년 안전신고일 기준, 인명·재산 피해 예방 및 파급 효과가 크다고 판단되는 신고
 - ※ 쓰레기 처리, 불법 주정차, 현수막 철거 등 생활 불편 신고나 단순 신고 제외
- 발굴 방법 : 중앙(행안부 안전신고관리단)·지자체 합동 추진
 - (중앙) 안전신고 분류·처리 담당자 월 3건 이상 발굴
 - (지자체) 시도별 우수 신고 사례 월 2건 이상 제출
- 심사 시기 : 내부위원 사전 심사(월별), 최종 위원회 심사(분기별)
 - ※ 심사기준 : 예방 효과성, 파급 효과성, 수용 가능성, 처리기관의 노력도(가점)

□ 1분기 우수 신고 선정 결과 : 32건 ※ 붙임 1

□ 향후 계획


- 홍보 리플릿 및 웹툰 제작(5월) 시 반영
- 우수 사례 스토리 재구성 등 언론 보도 및 온라인 홍보 추진(5월)
- '찾아가는 안전신문고' 등 안전신문고 교육 홍보 시 우수 사례 전파
- 안전신문고 포털에 게시 ※ 주요 처리 사례 - '우수 신고' 로 표기
- 신고자 마일리지 상향 적립(1점 → 10점), 연말 표창 대상으로 우선 추천

□ 행정 사항

- 소속·유관기관·단체에 우수 사례 전파 및 홍보, 전문가 신고 독려
- 시도별 우수 신고 사례 월 2건 이상 제출 (붙임 2 hwp 파일) : 매월 7일까지
 - ※ 반드시 같은 위치·각도에서 찍은 신고 전·후 사진 첨부

순위	신고 내용	신고일	처리 기관	처리 결과
1	황산 육교 와이어 체결 상태 이상	19.1.24	경남 양산시	(추진중)육교 주탑 케이블 보호관 일부 탈락에 따른 보수공사 예정 ('19.5.8-10)
2	하천 산책로 난간 없어 위험	19.1.17	경남김해시	500만원 긴급투입, 산책로난간설치
3	무단횡단 방지 펜스 일부 소실	19.1.21	서울 중랑구	펜스 설치 완료
4	낙석으로 펜스 파손	19.1.28	전남여수시	긴급공사발주(2백만원), 낙석방지책 치주와 방지망 비탈면 정비
5	인도 중앙의 통신전주 이설 요청	19.2.5	통신사업자연합회	통신전주 이설 조치
6	통신 케이블 안전 조치 요망	19.2.6	통신사업자연합회	통신케이블에 매달린 유선방송UPS를 새 전봇대 부착
7	맨홀 파손	19.3.4	대전 동구	맨홀 정비 완료
8	낙하물 방지망 미설치	19.1.19	부산 동래구	낙하물 방지망 설치
9	가로등 절단으로 감전위험	19.1.22	전북 무주군	파손(절단)된 가로등 신속 보수
10	건물 유리외벽 옥외광고물 제거 요청	19.3.18	서울 강서구	옥외광고물 제거
11	도로 중앙분리대 파손	19.1.5	강원 춘천시	파손된 중앙분리대 정비 완료
12	맨홀 파손	19.3.25	강원 정선군	보수 완료
13	자전거 도로와 도로 사이 안전봉 훼손	19.2.4	울산 울주군	안전봉 철거, 탄력봉 설치완료
14	골목길 보안등 필요	19.3.19	서울 송파구	보안등 설치 완료
15	도로변 스쿨존 간판 탈락	19.3.20	광주 광산구	즉시 정비 완료
16	마을앞 과속방지턱 설치 요청	19.4.8	전남 보성군	과속방지턱 설치 완료
17	하천 범람 위험	19.3.16	전북 임실군	준설 완료
18	전기 불량 감전 위험	19.2.16	경남 통영시	배선용차단기와 전기폴박스 교체
19	산책로 데크 바닥 파손	19.2.9	충북 증평군	정비 완료
20	원효대교 오토바이 무단 방지	19.1.4	서울 영등포구	익일 견인 조치
21	현수막 게시대 쓰러짐	19.3.27	강원 홍천군	게시대 임시 철거
22	BRT 버스정류장 천정 유리균열	19.2.10	세종시	천정 유리 보수 완료
23	신호등 고정 와이어 절단	19.3.13	제주도	신호등 와이어 수리 완료
24	배수로 토사 준설 요청	19.3.24	전북 정읍시	준설 완료
25	계단 파손	19.3.26	부산 영도구	정비 완료
26	안전바 단절	19.2.15	부산 중구	안전바 설치 완료
27	천변 다리 난간 파손	19.3.2	부산 기장군	다리 난간대 정비 완료
28	우수관 덮개 부식	19.2.15	충북 진천군	우수로 덮개 교체 완료
29	추돌 예방을 위한 임시 도로 펜스 가각 정리 필요	19.1.13	대전도시공사	전방이 보이도록 임시 자전거도로 가각 정리 완료
30	담장 축대 붕괴	19.2.20	전북 익산시	무너진 담장 축대 안전 조치 및 잔여물 제거
31	아울렛 매장 비상 계단 앞 물건 적치	19.1.27	울산 중부소방서	비상구에 적치된 물건 제거 완료
32	맨홀 뚜껑 파손	19.3.11	부산 남구	맨홀 뚜껑 교체 완료



① 일부 탈락 된 육교 주탑 케이블 보호관 보수 (1.24^{신고일}, 경남 양산시^{처리기관})




② 하천 산책로에 난간 설치 (1.17, 경남 김해시)




③ 일부 소실 된 무단횡단 방지 펜스 설치 (1.21, 서울 중랑구)



④ 파손된 낙석 방지책 지주와 비탈면 정비 (1.28, 전남 여수시)



⑤ 인도 한 가운데 있던 통신 전주 이설 (2.5, 한국통신사업자연합회)



⑥ 통신케이블에 매달린 유선방송 UPS 제거 (2.6, 한국통신사업자연합회)




⑦ 파손된 골목길 맨홀 정비 (3.4, 대전 동구)




⑧ 건설 현장에 미 설치된 낙하물 방지망 설치 (1.19, 부산 동래구)




⑨ 파손(절단)된 가로등 신속 보수 (1.22, 전북 무주군)




⑩ 건물 유리 외벽의 옥외 광고물 제거 (3.18, 서울 강서구)




⑪ 파손 된 도로 중앙분리대 정비 (1.5, 강원 춘천시)




⑫ 파손 된 인도 맨홀 주변 정비 (3.25, 강원 정선군)




⑬ 도로변 파손된 안전봉 철거 및 탄력봉 설치 (2.4, 울산 울주군)




⑭ 어두운 골목길 보안등 설치 (3.19, 서울 송파구)




⑮ 통학로 탈락된 스쿨 존 간판 정비 (3.20, 광주 광산구)




⑩ 마을 앞 과속방지턱 설치 (4.8, 전남 보성군)




⑪ 범람 우려 된 하천 준설 완료 (3.16, 전북 임실군)




⑫ 감전 위험 있어 배선용 차단기와 전기 폴박스 교체 (2.16, 경남 통영시)



①⑨ 파손 된 산책로 데크 바닥 정비 (2.9, 충북 증평군)



②⑩ 대교 도로변에 무단 방치된 오토바이 견인 조치 (1.4, 서울 영등포구)




②⑪ 강풍에 쓰러진 현수막 게시대 임시 철거 (3.27, 강원 흥천군)




② 균열 된 BRT 버스정류장 천정 유리 보수 (2.10, 세종특별자치시)




③ 절단 된 교차로 신호등 보조 와이어 정비 (3.13, 제주특별자치도)




④ 배수로 토사 준설 완료 (3.24, 전북 정읍시)




㉕ 파손 된 돌 계단 보수 (3.26, 부산 영도구)




㉖ 단절 된 안전바 설치 (2.15, 부산 중구)




㉗ 파손 된 천변 다리 난간 정비 (3.2, 부산 기장군)



㉘ 부식 된 우수관 덮개 교체 (2.15, 충북 진천군)




㉙ 전방이 보이도록 임시 자전거도로 가각 정리 완료 (1.13, 대전도시공사)




㉚ 무너진 담장 축대 안전 조치 (2.20, 전북 익산시)



③1 아울렛 매장 비상구 앞 적치 된 물건 제거 (1.27, 울산중부소방서)



③2 파손 된 맨홀 뚜껑 교체 (3.11, 부산 남구)



안전신고 사례

<처리기관 : 00시도 00시군구>

신고번호 신고제목	SFP-1900-000000 절개지 낙석 위험 신고	신 고 일	2019.00.00
		답변완료일	2019.00.00
신고내용	안전신문고 신고 내용 간략히 기재		
처리결과	▶ 답변내용 : 답변유형 (답변내용 요약) ※ 담당자 : 00과 000 (전화번호 :) ▶ 처리결과 : 처리 일자, 과정 등 처리기관의 노력도를 판단할 수 있도록 구체적으로 작성 ※ 추진 중일 경우 추진 일정과 사유 등 명시		
우수 사례 추천 사유	예방 효과성, 파급 효과성, 수용 가능성, 예산액, 관계기관 협업 정도 등 우수 사례 추천 사유 기재		
<신고 당시 사진>		< 신고 후 사진 >	